


## Grundriss Untergeschoss, M=1:50



Maßnahmenbeschreibung Grün:

- Haftzugversuche durch bha gem. Vereinbarung TelKo vom 11.05.2020
- nachverpressen von noch feuchten Rissen in der Bodenplatte (Beginn Beobachtungszeit Feb. 20)
- aufbringen eines ca. 1m breiten Streifens über den Riss mit einer mineralischem Dichtschlämme (bauseitige Verbundabdichtung muss ausgespart werden)
- Beobachtungsphase bis Frühjahr 2021 (nur Halle + Geräteräume und Lager)

Maßnahmen Orange: (sh. auch Details)

- Haftzugversuche durch bha gem. Vereinbarung TelKo vom 11.05.2020
- Freistemmen der Grundleitung (Einläufe) gem. Vorgabe bzw. Planung PEG für Rohranschlüsse
- Eindichten der freigelegten Rohrenden an die Bestandsbodenplatte mit einer FLK Abdichtung sowie Herstellen eines Anschlusses an die Bodenplattenflächen (ca. 50cm)
- Erstellen von Bodenschlitzen für den Einbau von Kammrinnen (z.B. MEADRAIN PG). Die Lage/der Verlauf der Rinnen muss vor Ort noch entsprechend der Lage der Grundleitungen festgelegt werden. Die Rinnen im Nassbereich 1 (südliche Halle) werden an den südlich vorhandenen Pumpensumpf angeschlossen. Die Rinnen der Nassbereiche 2 und 3 (mittlere und nördliche Halle) werden an den vorhandenen Pumpensumpf zwischen Nassbereich 2 und 3 angeschlossen.
- Einbau von Aufkantung in den Laibungsbereichen der Türöffnungen zur Schottung der Teilbereiche.
- Eindichten der an der Oberfläche schiefend verlaufenden Grundleitungen mit einer FLK Abdichtung, einschl. Anschluß an die Bodenplatte (ca. 15cm)
- Verlegen von Drainagematten mit oberseitiger Abdichtung in den kompletten Nassbereichen/Duschen.
- Aufbringen einer vollflächigen Abdichtung auf den verlegten Drainagematten.

















Maßnahmenbeschreibung Blau:

- keine Maßnahmen BCI notwendig sh. Aktennotiz vom 19.05.2020

Maßnahmenbeschreibung Rot:

- verpressen von feuchten Stellen am Übergang zwischen Bodenplatte und Wand

## Schraffurdefinition:

	Mauerwerk Platzengel		Mauwerk Bismonte		Vormauert GK / Mauwerk
	Mauerwerk Blockgel		Stahlbeton Ortbeton		Dämmung
	Mauerwerk / Außenmaße verfüllt (z.B. Perlit)		Auftragwerk Stützboiwände		Metallständerwände Leichtbau
	Mauerwerk Porenbeton		Stahlbeton Elementwände		Holz
	Mauerwerk Kalksandstein		Stahlbeton Partielle		Bestandsbauteile
	Mauerwerk Dämmsteine				


Die Werkpläne geben nur in Verbindung mit den Bewehrungs-, Schaf- und Aussparungsplänen, Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung mit der Bauleitung oder dem jeweiligen Fachplaner geklärt werden.

Vor Ausführungsbeginn der Arbeiten sind alle Maße zu prüfen, bis wo, am Bau genau zu nehmen. Maßdifferenzen sind vor Ausführung mit dem Architekten, Bauleiter oder dem zuständigen Fachingenieur zu klären. Für die Ausführung sind gesonderte die statischen Unterlagen verbindlich sowie der Wärmeschutznachweis.

Sämtliche Mauerwerkanschlüsse an Betonbauteile, sowie Wohnungswände an Ziegel-Außenwände sind fachgerecht mit geeigneten Mauerankern auszuführen.

Datum Planstellenstellung		Maßstab	Projektnummer (inkl.)	Leistungsbezeichnung	Phase	Plannummer	Index
18.02.2020		1:100	24.016	ARC	5	5003	00
Änderungen	Index	geändert/Datum					
	Art der Änderung/Freigabevermerk						
	01						
	02						
	03						
	04						
	05						
06							

**Lageübersicht** (ohne Maßstab)



Bauvorhaben	
-------------	--

Josef Boos Platz, 82377 Penzberg

Bauherr  
**Stadt Penzberg**  
Karlststraße 26  
82377 Penzberg

Planar Print

## Werkplan

WCI
M. 2

	Malsnahmenw
--	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

gezeichnet von	geprüft von	
----------------	-------------	--

AW	BL	www.bci-ing.de
----	----	----------------

BC Ingenieure  
GmbH & Co. KG

Blankenhagen + Cohrs Ingenieur-  
und Baubetreuungsgesellschaft  
mbH & Co. KG  
Nr. Seeshaupt  
Unterer Flurweg 18  
82402 Seeshaupt  
Telefon +49 (0) 8801 / 91 3 92-0  
Nr. Freising  
Obere Dornberggasse 7  
85354 Freising  
Telefon +49 (0) 8161 / 91 99-16  
hwi.arsenal@t-online.de

Copyright © 2007

© 2006 The Authors

111

**ibci**

**BCI**

