

Sanierung Hallenbad Ebersberg

14.10.2021

Planliste LV14 - Keramische Fassade

Plannummer	LP	Änderung	Planname	Masstab	Format			
01 Lageplan								
A01-205	AP	2	Baustelleneinrichtung-Ausbau	1:250	A1			
A01-305	AP	1	Baustelleneinrichtung-Ausbau	1:100	A0			
02 Grundrisse								
A02-401	AP	2	Grundriss EG Neu	1:50	A0			
A02-402	AP	2	Grundriss UG Neu	1:50	A0			
A02-403	AP	1	Grundriss DA Neu	1:50	A0			
A02-404	AP	1	Grundriss OG Neu	1:50	A0			
A02-422	AP	0	Grundriss DA Gerüstbauplan	1:50	A0			
03 Schnitte								
A03-101	AP	2	Schnitte 01, 03	1:50	A0			
A03-102	AP	2	Schnitte 04, 05 Kursbecken	1:50	A1			
A03-103	AP	2	Schnitte 06, 07, 08 Kursbecken	1:50	A1			
A03-104	AP	2	Schnitt 02	1:50	A0			
04 Ansichten								
A04-101	AP	1	Ansichten Nord Bestand + Abbruch+Neu	1:50	A0			
A04-102	AP	1	Ansichten Ost Bestand + Abbruch+Neu	1:50	A0			
A04-103	AP	1	Ansichten Süd Bestand + Abbruch+Neu	1:50	A0			
A04-201	AP	1	Ansichten Süd, Ost, Nord	1:50	A0			
A04-401	AP	0	Keramikfassade - Studie	1:100/1:5	A1			
05 Details								
A05-103	AP	0	Detail Sockel Fassade, Wärmebank	1:10	A2			
12 Fassade								
A12-201	AP	0	Fassadenschnitte - Schwimmhalle	1:20	A0			
A12-203	AP	0	Fassadenschnitte Horizontal - VHF	1:20	A1			
A12-501	AP	0	Keramikfassade - Ecklösung	1:20	A3			
A12-601	AP	0	Fassadendetails - Schwimmhalle	1:5	A0			
14 Dach								
A14-202	AP	0	Attika-Nord und Ost	1:5	A2			
A14-206	AP	0	Rauchabzug	1:10	A3			
Dokument								
A10-101	AP		Planliste	1:100	A1			